

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergervej 22
5750 Ringe
Att.: Hans La Cour

Rapportnr.: AR-13-CA-00038238-01
Batchnr.: EUDKVE-00038238
Kunde nr. CA0003995
Modt. dato: 10.12.2012

Analyserapport

Prøvested: Åværket-Vandgården Boring DGU 155.1654, B5 - / 4473005107
DGU-nr: 155.1654
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 10.12.2012 kl.08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S VEK
Analyseperiode: 10.12.2012 - 02.01.2013

Prøvemærke: Fra boring.

| Lab prøvenr: | 03823801 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Um (%) |
|------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|-----------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Chlorphenoler | | | | | | | |
| 2,4-dichlorphenol | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0269 GC/MS | 26 |
| Pesticider | | | | | | | |
| 2,4-D | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| 2,4-DP (dichlorprop) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| 2,6-DCPP | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 24 |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| 2,6-dichlorbenzoesyre | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| 2,6-dichlorphenol | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0269 GC/MS | 22 |
| 4-CPP | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| 4-nitrophenol | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| AMPA | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M8270 LC/MS/MS | 14 |
| Atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Bentazon | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 24 |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 24 |
| Desethyl-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Desethyl-deisopropyl-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 28 |
| Desethyl-hydroxy-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Desethyl-terbutylazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Desisopropyl-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Dichlobenil | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0269 GC/MS | 26 |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 28 |
| Diuron | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Ethylthiourea (ETU) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Glyphosat | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M8270 LC/MS/MS | 14 |
| Hexazinon | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Hydroxyatrazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 22 |
| Hydroxysimazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| MCPA | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Mechlorprop (MCP) | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Metribuzin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Metribuzin-desamino | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |
| Metribuzin-diketo | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergervej 22
5750 Ringe
Att.: Hans La CourRapportnr.: AR-13-CA-00038238-01
Batchnr.: EUDKVE-00038238
Kunde nr. CA0003995
Modt. dato: 10.12.2012

Analysereport

Prøvested: Åværket-Vandgården Boring DGU 155.1654, B5 - / 4473005107
DGU-nr: 155.1654
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 10.12.2012 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S VEK
Analyseperiode: 10.12.2012 - 02.01.2013

Prøvemærke: Fra boring.

| Lab prøvenr: | 03823801 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Um (%) |
|--------------|----------|-------|-------------|------|------|-----------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Simazin | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | Intern M0336 LC/MS/MS | 20 |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|--|--|---------|--|
| Vandtemperatur | 8.6 | °C | | | | DS 2250 | |
|----------------|-----|----|--|--|--|---------|--|

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

02.01.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk
Annette Vendel
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig