


 Midtlys Vandforsyning
 Lombjergervej 22
 5750 Ringe

Att: Hans la Cour

 Journal nr.:
 V207-02004-01
 Side 1 af 1

 14.08.2007 NW
 Direkte telefon til laboratoriet 79 24 72 04

Undersøgelse af drikkevand

 Rekvirent:
 Midtlys Vandforsyning
 Kopimodtagere:
 Fåborg Midtlyn Kommune

Anlægsnr:	473-V-02-200057-0
Anlægsnavn:	Espe vandværk
Udtaget sted:	kælder
Prøve ID:	kio 8
Udtaget adresse:	Langgade 41, 5750 Ringe
Prøvetager:	Kirsten Olsen, AnalyCen
Årsag:	Ordinær
Formål:	Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang:	01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget:	26.07.2007 09:50
Prøve modtaget:	26.07.2007 18:33
Analyse påbegyndt:	26.07.2007
Analyse afsluttet:	10.08.2007
Bakt. undersøgelser	270707
påbegyndt dato/kl:	08:30

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Metode	CV%	DL
<i>Observationer/feltmålinger:</i>					
#Vandtemperatur	13,4	°C	Målt i felten		
pH/Feltmåling	7,3	-	Målt i felten		
Ilt/Feltmåling	6,30	mg/l	LDO - Målt i feltet		0,01
<i>Laboratorieundersøgelser:</i>					
#Klarhed	klar				
#Farve	ingen				
#Lugt	ingen				
#Smag	-				
Aerobt kimtal, 22°C	2	antal/ml	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	ISO 9308-1:2001	7	1
Jern	<0,01	mg/l	DS/ISO 17294-2/KM 33	5	0,01
Nitrit	0,003	mg/l	DS 26777:2003	4	0,000
Konduktivitet/feltm.	62,4	mS/m	DS/EN 27888:2003	2	1,0

Analyserne der indgår i forenklet kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen


 civ.ing. Niels Weibel

CV%: Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse

Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.